

АКТ
проверки готовности детского учебного заведения искусств
к 2020-2021 учебному году

Составлен « 18 » августа 2020г.

Полное наименование учебного заведения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования художественная школа имени Марка Шагала городского округа Тольятти

Юридический адрес: 445039, г. Тольятти, ул. Свердлова, 10

Ф.И.О. директора: Фрейдлина Марина Александровна

В соответствии с приказом департамента культуры администрации городского округа Тольятти от 06.08.2019 г. № 38-пк/3.3 «О приемке муниципальных бюджетных образовательных учреждений к началу 2020-2021 учебного года»

Проверка производилась комиссией в составе:

Гришаткина Л.А. - от департамента культуры администрации г.о. Тольятти;

Семенова Л.В. - от департамента культуры администрации г.о. Тольятти;

Тейга Я.Р. от ОНДиПР г.о.Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский

Комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов: имеются
2. Наличие тех. документации (тех. паспорт, акт о землепользовании): имеется технический паспорт на здание, закрепленные за школой земельные участки отсутствуют
3. Наличие и ведение документации по пожарной безопасности: имеется, ведется в полном объеме
4. Наличие и ведение документации по ТБ: имеется, ведется в полном объеме
5. В 2019-2020 учебном году в школе:
Отделений – 1 (художественное отделение)
Классов: 15.
Учащихся – 230 чел. , 1 смена – 40 чел., 2 смена – 80 чел.
Средняя наполняемость классов: 10-12 чел.
Объем выполняемых ремонтных работ– работы выполнены в полном объеме.
6. Состояние пришкольного участка – закрепленные за школой земельные участки отсутствуют
7. Состояние школьной мебели- хорошее
8. Готовность школы к зиме. Характер отопительной системы, ее состояние - отопительная система опрессована - протечек нет, радиаторы отопления в рабочем состоянии.
9. Тип освещения в школе (люминесцентное, прочее): люминесцентное и светодиодное

10. Обеспечение классов освещением по норме: по норме в соответствии с СанПиН

11. Обеспеченность школы педагогическими кадрами – 100%

Замечания и предложения ОНДиПР г.о.Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский

Председатель комиссии _____ (Н.И. Козлова)
(подпись)

Члены комиссии: _____ (Л.А. Гришаткина)
(подпись)

_____ (Л.В. Семенова)
(подпись)

_____ (_____)
(подпись)

Директор МБУДО ХШ им.М.Шагала _____ (Фрейдлина М.А.)
(подпись), печать Ф.И.О.



*Замечания и рекомендации упомянуты в особом инициальном
члене комиссии от 18.08.2020. [подпись]*

Председателю комиссии по приемке образовательных организаций городского округа Тольятти к началу 2020-2021 года.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ ЧЛЕНА КОМИССИИ

Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором городского округа Тольятти по пожарному надзору) Гейда Павлом Дмитриевичем

(должность, звание, Ф.И.О. государственного инспектора по пожарному надзору)

18.08.2020 принято участие в работе комиссии по приемки к началу 2020-2021 учебного года здания, помещения и территории МБУ ДО XIII им. М. Шагала, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, 10

(наименование учреждения, адрес места нахождения)

В ходе участия в комиссии выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

1. Оборудование, используемое в автоматической установке пожарной сигнализации и системе оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, не подтверждено соответствию требованиям пожарной безопасности, в установленном порядке, (системы АПС и СОУЭ требуют замены на 2-ом этаже). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 145, ст. 146, п. 50, 51 ст. 147 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт; ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.
2. Для формирования команды управления системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией в защищаемом помещении установлено менее трех пожарных извещателей (по факту по 2 извещателя в помещении). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (НПБ 88-2001 п 13.3).
3. В помещениях, защищаемых автоматической пожарной сигнализацией допущена установка извещателей не на несущих строительных конструкциях элементов подвесного потолка (по факту установлены на съемных панелях фальшпотолка). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила

проектирования» (НПБ 88-2001 пункт 12.18*).

4. План-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты объекта составлен без учета технической документации заводов-изготовителей. Нарушение: п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
5. Система автоматической пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии (шлейф № 3 неисправен, находится в отключенном состоянии), (устранено в ходе проверки с составлением акта проверки работоспособности) Нарушение: п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
6. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовал проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя (система оповещения на приборе управления оповещения системы «РОКОТ-2» указывает о неисправности ЗОНЫ 1), (устранено в ходе проверки с составлением акта проверки работоспособности). Нарушение: п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

Пожарная безопасность объекта защиты будет считаться обеспеченной при устранении указанных нарушений требований пожарной безопасности, с учетом требований ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При невыполнении ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», на объекте не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности как следствие до выполнения условий соответствия не рекомендуется эксплуатация данного объекта.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

лейтенант внутренней службы

Гейда Павел Дмитриевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

« 18 » 08 2020 г.


(подпись)

Один экземпляр получил:

(подпись)

« » 2020 г.

(должность, фамилия, инициалы)